



Radon i BRF Klostret 1

Senast reviderad: Januari 2026

Radonmätning i BRF Klostret 1

Under vintern 2018/2019 genomfördes en radonmätning i BRF Klostret 1:s fastigheter Klostret 3 (Klostervägen 5A och 5B) samt Hästen 3 (Klostervägen 7A och 7B). Mätningen utfördes som långtidsmätning under perioden december 2018 till mars 2019 av Radonova Laboratories AB, ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium, i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar.

Detektorer placerades i ett urval av lägenheter på olika våningsplan, huvudsakligen i vardagsrum, samt i ett utrymme som vid mättillfället var ett ej bostadsutrymme. Urvalet bedöms ge en representativ bild av radonsituationen i föreningens byggnader.

Nedan redovisas mätpunkterna aggregerat per port, lägenhetsnummer och dos-nummer, tillsammans med uppmätt radonhalt.

Redovisning av mätpunkter och uppmätta radonhalter

Klostervägen 5A – Klostret 3

Port	Lägenhet	Dos-nr	Våningsplan	Rum	Radonhalt
5A	1001	532480-1	Bottenplan	Vardagsrum	70 ± 20 Bq/m ³
5A	1002	455829-2	Bottenplan	Vardagsrum	50 ± 20 Bq/m ³
5A	1101	930231-6	1 tr upp	Vardagsrum	< 20 Bq/m ³
5A	1201	338734-7	2 tr upp	Vardagsrum	< 20 Bq/m ³
5A	1301	949520-1	3 tr upp	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³

Klostervägen 5B – Klostret 3

Port	Lägenhet	Dos-nr	Våningsplan	Rum	Radonhalt
5B	1003	175000-9	Bottenplan	Cykelrum *	110 ± 20 Bq/m ³
5B	1104	948282-9	1 tr upp	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³
5B	1303	697059-4	3 tr upp	Vardagsrum	< 20 Bq/m ³



Radon i BRF Klostret 1

Senast reviderad: Januari 2026

Klostervägen 7A – Hästen 3

Port	Lägenhet	Dos-nr	Våningsplan	Rum	Radonhalt
7A	1101	309200-4	1 tr upp	Vardagsrum	< 20 Bq/m ³
7A	1201	412833-6	2 tr upp	Vardagsrum	20 ± 10 Bq/m ³
7A	1301	315719-5	3 tr upp	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³

Klostervägen 7B – Hästen 3

Port	Lägenhet	Dos-nr	Våningsplan	Rum	Radonhalt
7B	1102	621586-7	Bottenplan	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³
7B	1203	948542-6	2 tr upp	Vardagsrum	< 20 Bq/m ³
7B	1303	541178-0	3 tr upp	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³

*** Förtydligande avseende lägenhet 1003 i port 5B**

Den mätpunkt som i protokollet benämns cykelrum avser det utrymme i port 5B som idag är ombyggt till lägenhet 1003. Vid tiden för radonmätningen var utrymmet inte bostadsyta. Den uppmätta radonhalten uppgick till 110 ± 20 Bq/m³, vilket redan då låg tydligt under gällande gränsvärde om 200 Bq/m³.

Mot denna bakgrund bedömdes inga ytterligare radonåtgärder nödvändiga. I samband med ombyggnaden till bostad har dock ny betongplatta gjutits samt radonrör lagts in i konstruktionen för att möjliggöra installation av fläkt vid eventuellt framtida behov.

Sammanfattande bedömning

Samtliga uppmätta radonhalter i BRF Klostret 1:s fastigheter ligger under Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde om 200 Bq/m³. Mätningen visar därmed att föreningen har en god och trygg radonsituation, och att inga åtgärder är nödvändiga i nuläget.